

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Трансинжстрой" Строительно-монтажное управление №158

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1. Начальник управления по подземному строительству	2	3	4	5	6
1. Начальник управления по подземному строительству	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши) Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перемены на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплотермической нагрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно До начала работ Постоянно Согласно графика медицинского осмотра	Участок производственной компетенции (далее – УПК), Служба ОТ и ПБ ОК УПК ОК, Служба ОТ и ПБ	<i>Виз</i> <i>Виз</i> <i>Виз</i> <i>Виз</i>
2. Заместитель начальника управления по подземному строительству	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перемены на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплотермической нагрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работ Постоянно	ОК УПК	<i>Виз</i> <i>Виз</i>
3. Главный инженер по подземному строительству	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши) Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перемены на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплотермической нагрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно До начала работ Постоянно	Участок производственной компетенции (далее – УПК), Служба ОТ и ПБ ОК УПК	<i>Виз</i> <i>Виз</i> <i>Виз</i>











Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>догового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)</p>	3	4	5	6
	<p>Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)</p>	<p>Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Уменьшение времени воздействия фактора</p>	<p>Согласно графика ме-досмотра</p> <p>Постоянно</p> <p>До начала ра-бот</p> <p>Постоянно</p> <p>Согласно графика ме-досмотра</p>	<p>ОК, Служба ОТ и ПБ</p> <p>УПК, Служба ОТ и ПБ</p> <p>ОК</p> <p>УПК</p> <p>ОК, Служба ОТ и ПБ</p>	<p><i>Blum</i></p> <p><i>Blum</i></p> <p><i>Blum</i></p> <p><i>Blum</i></p> <p><i>Blum</i></p>
4(4-1А). Заместитель главного инженера по производству, по подземному строительству	<p>Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)</p>	<p>Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УПК, Служба ОТ и ПБ</p>	<p><i>Blum</i></p>
5. Технический руководитель на подземных работах	<p>Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)</p>	<p>Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Уменьшение времени воздействия фактора</p>	<p>До начала ра-бот</p> <p>Постоянно</p> <p>Согласно графика ме-досмотра</p>	<p>ОК</p> <p>УПК</p> <p>ОК, Служба ОТ и ПБ</p>	<p><i>Blum</i></p> <p><i>Blum</i></p> <p><i>Blum</i></p> <p><i>Blum</i></p>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
I	2	3	4	5	6
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	<i>Ваня</i>
Отдел механизации производства					
7. Главный механик на подземных работах (Главный механик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения тепловыгрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работы Постоянно	ОК УПК	<i>Ваня</i> <i>Ваня</i>
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	<i>Ваня</i>
8. Главный энергетик на подземных работах (Главный энергетик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения тепловыгрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работы Постоянно	ОК УПК	<i>Ваня</i> <i>Ваня</i>
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОК, Служба ОТ и ПБ	<i>Ваня</i>
10. Главный сварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работы Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ ОК	<i>Ваня</i> <i>Ваня</i>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплотермической нагрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302Н)	3	4	5	6
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК	Всех
Служба охраны труда и производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности				ОК, Служба ОТ и ПБ	Всех
11. Заместитель главного инженера – начальник Службы охраны труда и производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности (Начальник отдела промышленной безопасности)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплотермической нагрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302Н)	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работ Постоянно	ОК УПК	Всех Всех
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОК, Служба ОТ и ПБ	Всех
12. Ведущий инженер горный, выполняющий работы в подземных условиях (Ведущий инженер по горным работам)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплотермической нагрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302Н)	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работ Постоянно	ОК УПК	Всех Всех

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)		Согласно графика ме-досмотра	ОК, Служба ОТ и ПБ	
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	
Производственно-технический отдел и отдел подготовки производства					
15. Начальник производственно-технического отдела, связанный с работами в подземных условиях (Начальник отдела подготовки производства)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения тепловыгрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала ра-бот Постоянно Согласно графика ме-досмотра	ОК УПК ОК, Служба ОТ и ПБ	
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	
16(16-1А). Заместитель начальника производственно-технического отдела, связанный с работами в подземных условиях (Заместитель начальника отдела подготовки производства)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения тепловыгрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала ра-бот Постоянно Согласно графика ме-досмотра	ОК УПК ОК, Служба ОТ и ПБ	











Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Плано-экономический отдел</i>	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	<i>Ван</i>
<i>Бухгалтерия</i>					
29. Ведущий бухгалтер	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Улучшение качества освещения	23.12.2019 г.	Участок №8	<i>Ван</i>
<i>Отдел кадров</i>	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Улучшение качества освещения	23.12.2019 г.	Участок №8	<i>Ван</i>
<i>Участок подземных геодзическо-маркшейдерских работ</i>					
35. Главный маркшейдер на подземных работах (Главный маркшейдер)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения тепловых потерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работ Постоянно Согласно графика ме-досмотра	ОК УПК ОК, Служба ОТ и ПБ	<i>Ван</i> <i>Ван</i> <i>Ван</i>
<i>Участок производственной комплектации</i>	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	<i>Ван</i>
<i>Участок подземных работ №3</i>					
41. Начальник участка на подземных работах	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	<i>Ван</i>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)</p>	<p>Уменьшение времени воздействия фактора</p>	<p>До начала работ Постоянно</p>	<p>ОК</p>	  
	<p>Усовершенствовать систему вентиляции</p>	<p>Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны</p>	<p>23.12.2019</p>	<p>Участок №3</p>	
42(42-1А). Механик подземного участка (Механик)	<p>Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)</p>	<p>Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УПК, Служба ОТ и ПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)</p>	<p>Уменьшение времени воздействия фактора</p>	<p>До начала работ Постоянно</p>	<p>ОК</p>	 
	<p>Усовершенствовать систему вентиляции</p>	<p>Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны</p>	<p>23.12.2019</p>	<p>Участок №3</p>	
43(43-1А; 43-2А). Мастер горный участка на подземных работах	<p>Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)</p>	<p>Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УПК, Служба ОТ и ПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной</p>	<p>Уменьшение времени воздействия фактора</p>	<p>До начала работ</p>	<p>ОК</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения тепловыгрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	УПК	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума	23.12.2019	Участок №3	
45(45-1А; 45-2А; 45-3А). Машинист компрессорных установок	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши). Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ, ОК, Участок №3	
46(46-1А; 46-2А; 46-3А). Моторист вентиляционной установки, занятый на работе по обслуживанию (Моторист вентиляционной установки)	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения тепловыгрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работ Постоянно	ОК	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха - соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды.	Уменьшение времени воздействия фактора	Согласно графика осмотра	УПК ОК, Служба ОТ и ПБ	
		Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работ, постоянно	ОК, Служба ОТ и ПБ, Участок №3	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
47(47-1А; 47-2А; 47-3А; 47-4А; 47-5А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	До начала работ	Служба ОТ и ПБ, ПТО	
48(48-1А; 48-2А; 48-3А; 48-4А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования подземный	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	До начала работ, до 23.12.2029	Служба ОТ и ПБ, ПТО, Участок №3	
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	
49(49-1А; 49-2А; 49-3А; 49-4А; 49-5А; 49-6А; 49-7А; 49-8А). Электрогазосварщик подземный (Электрогазосварщик)	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	23.12.2019	Участок №3	
	Работник на данном рабочем месте осуществляют производственную деятельность в средах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие)		Постоянно	УПК, Участок №3	
	Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302Н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	Участок №3, УПК, ОК, Служба ОТ и ПБ	
	Для уменьшения теплотеря использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302Н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	Участок №3, УПК, ОК, Служба ОТ и ПБ	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	До начала работ	ПТО, Служба ОТ и ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	
50(50-1А; 50-2А; 50-3А; 50-4А; 50-5А; 50-6А). Электросварщик ручной сварки на подземных работах (Электросварщик ручной сварки)	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	23.12.2020	Участок №3	
	Работник на данном рабочем месте осуществляют производственную деятельность в средах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД; респираторы фильтрующие)		Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	
	Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	Участок №3, УПК, ОК, Служба ОТ и ПБ	
	Для уменьшения теплотеря использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	Участок №3, УПК, ОК, Служба ОТ и ПБ	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	До начала работ	ПТО, Служба ОТ и ПБ	
	Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	
51(51-1А; 51-2А; 51-3А; 51-4А; 51-5А; 51-6А; 51-7А). Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	До начала работ	ПТО, Служба ОТ и ПБ	
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	









Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
53(53-1А; 53-2А). Слесарь механосборочных работ <i>Участок подземных работ №6</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н) Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса	До начала работы Постоянно Согласно графика осмотра	ОК УПК ОК, Служба ОТ и ПБ	  
54. Начальник участка на подземных работах	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши) Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно До начала работы Постоянно Согласно графика осмотра	ОК ОК УПК ОК, Служба ОТ и ПБ	   
55. Механик подземного участка (Механик)	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши) Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно До начала работы Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ ОК УПК	  







Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>догового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)</p>		Согласно графика медосмотра	ОК, Служба ОТ и ПБ	
56(56-1А; 56-2А; 56-3А; 56-4А; 56-5А; 56-6А; 56-7А; 56-8А). Мастер горный участка на подземных работах	<p>Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)</p>	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)</p>	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работ Постоянно	ОК УПК	
58. Маркшейдер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	23.12.2020	Участок №6	
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работ Постоянно	ОК УПК	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)		Согласно графика осмотра	ОК, Служба ОТ и ПБ	<i>Blum</i>
59(59-1А; 59-2А; 59-3А; 59-4А; 59-5А). Электросварщик подземный (Электросварщик)	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	23.12.2019	Участок №6	<i>Blum</i>
	Работник на данном рабочем месте осуществлять производственную деятельность в средах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД; респираторы фильтрующие)		Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	<i>Blum</i>
	Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	<i>Blum</i>
	Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	<i>Blum</i>
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		ПТО, Служба ОТ и ПБ	<i>Blum</i>
	Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	<i>Blum</i>
60(60-1А; 60-2А; 60-3А; 60-4А; 60-5А; 60-6А; 60-7А; 60-8А; 60-9А; 60-10А; 60-11А; 60-12А; 60-13А). Электросварщик ручной сварки на подземных работах (Электросварщик ручной сварки)	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	23.12.2019	Участок №6	<i>Blum</i>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Работник на данном рабочем месте осуществляют производственную деятельность в средах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие) Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302н) Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н) Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно До начала работ В соответствии с графиком	УПК, Служба ОТ и ПБ ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №6	
	Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком	УПК, Служба ОТ и ПБ ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №6	
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	ПТО, Служба ОТ и ПБ УПК, Служба ОТ и ПБ	
61(61-1А; 61-2А; 61-3А; 61-4А; 61-5А; 61-6А; 61-7А; 61-8А; 61-9А; 61-10А; 61-11А). Электрослесарь-мониторинг подземного горнопроходческого оборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно До начала работ Постоянно	ОК УПК ОК, Служба ОТ и ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
62(62-1А; 62-2А). Монтажник технологического оборудования (Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	23.12.2019	Участок №6	
Участок подземных работ №8	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2020	ПТО, Служба ОТ и ПБ	
63. Начальник участка на подземных работах	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплотеперь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302Н)	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работ Постоянно	ОК УПК	
64(64-1А; 64-2А). Механик подземного участка (Механик)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	23.12.2019	Участок №8	
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, Служба ОТ и ПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов тру-	Уменьшение времени воздействия фактора	До начала работ Постоянно	ОК УПК	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
70(70-1А; 70-2А; 70-3А), Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2 догового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	3 Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	4 Согласно графика мероприятия	5 ОК, Служба ОТ и ПБ	6 
71(71-1А; 71-2А; 71-3А; 71-4А; 71-5А). Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования	2 Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Установить средства механизации	3 Снижение тяжести трудового процесса	4 23.12.2019	5 ПТО, Служба ОТ и ПБ	6 
	2 Рационализация рабочих мест и рабочей позы	3 Снижение тяжести трудового процесса	4 4 кв. 2020	5 ПТО, Служба ОТ и ПБ	6 
	2 Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши)	3 Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора	4 Постоянно	5 УПК, Служба ОТ и ПБ	6 
	2 Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в охлаждающем микроклимате. Для уменьшения теплопотерь использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Проведение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	3 Уменьшение времени воздействия фактора	4 До начала работ Постоянно	5 ОК УПК	6  
	2 Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Установить средства механизации	3 Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	4 23.12.2019	5 ОК, Служба ОТ и ПБ ПТО, Служба ОТ и ПБ Участок №8	6  

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
73(73-1А). Электросварщик ручной сварки на подземных работах (Электросварщик ручной сварки)	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302н)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	23.12.2019	Участок №8	
	Для уменьшения тепловыгрузки использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	УПК ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №8	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	УПК ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №8	
	Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2020	ПТО, Служба ОТ и ПБ	
74(74-1А). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (Электросварщик ручной сварки)	Работник на данном рабочем месте осуществляют производственную деятельность в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие) С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда).	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	УПК, участок №8	
	Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	УПК, участок №8	
		Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, участок №8	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
75(75-1А). Электрогазосварщик подземный (Электрогазосварщик)	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	23.12.2019	Участок №8	<i>Bliz</i>
	Работник на данном рабочем месте осуществляют производственную деятельность в средах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие)		Постоянно	УПК, участок №8	<i>Bliz</i>
	Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	УПК ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №8	<i>Bliz</i>
	Для уменьшения теплотеря использовать соответствующие СИЗ (костюмы для защиты от пониженных температур) Прохождение медицинских осмотров (Приказ МЗ и СР РФ №302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	УПК ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №8	<i>Bliz</i> <i>Bliz</i>
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		ПТО, Служба ОТ и ПБ	<i>Bliz</i>
	Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази)	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, участок №8	<i>Bliz</i>
Участок №5 90(90-1А; 90-2А; 90-3А; 90-4А; 90-5А; 90-6А; 90-7А; 90-8А; 90-9А; 90-10А; 90-11А; 90-12А; 90-13А). Машинарист крана (крановщик)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	4 кв.2020	ПТО, участок №5	<i>Bliz</i>
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	23.12.2019	ОК, участок №5	<i>Bliz</i>
91(91-1А; 91-2А; 91-3А; 91-4А; 91-5А; 91-6А). Слесарь механосборочных работ	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв.2020	ПТО, Служба ОТ и ПБ, участок №5	<i>Bliz</i>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
93(93-1А; 93-2А; 93-3А). Электросварщик ручной сварки	Работник на данном рабочем месте осуществляют производственную деятельность в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие) С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази)	3	4	5	6
94(94-1А; 94-2А). Токарь	Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302Н)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	УПК, участок №5	<i>Влас</i>
950. Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	УПК, участок №5	<i>Влас</i>
97(97-1А). Фрезеровщик	Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302Н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	УПК, участок №5 ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №5	<i>Влас</i> <i>Влас</i>
98. Строгальщик	Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302Н)	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2020	ПТО, Служба ОТ и ПБ	<i>Влас</i>
99(99-1А; 99-2А; 99-3А; 99-4А; 99-5А; 99-6А; 99-7А). Электросварщик, занятый на резке	Работник на данном рабочем месте осуществляют производственную деятельность в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	УПК, участок №5 ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №5	<i>Влас</i> <i>Влас</i>
			Постоянно	УПК, участок №5	<i>Влас</i>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 и ручной сварке (Электросварщик ручной сварки)	2 С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного перематывания и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази) Работник на данном рабочем месте осуществляют производственную деятельность в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие) Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302н) Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази) Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши) Применение средств индивидуальной защиты	3 Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение уровня воздействия вредного фактора Уменьшение времени воздействия фактора Снижение уровня воздействия вредного фактора Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора Устранение вредного воздействия микроклимата (нагревающего или охлаждающего)	4 Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно	5 Участок №5 УПК, участок №5 УПК, участок №5 УПК, участок №5 ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №5 УПК, участок №5 УПК, участок №5 УПК, участок №5	6 <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i>
101(101-1А). Газорезчик	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного перематывания и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази) Работник на данном рабочем месте осуществляют производственную деятельность в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие) Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302н) Применять СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази) Применение индивидуальных средств защиты от шума (наушники, беруши) Применение средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение уровня воздействия вредного фактора Уменьшение времени воздействия фактора Снижение уровня воздействия вредного фактора Защита органов слуха, снижение воздействия вредного фактора Устранение вредного воздействия микроклимата (нагревающего или охлаждающего)	Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно	Участок №5 УПК, участок №5 УПК, участок №5 УПК, участок №5 ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №5 УПК, участок №5 УПК, участок №5	<i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i>
102. Кузнец ручнойковки	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного перематывания и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Усовершенствование вентиляции (воздушный душ), установка оборудования для кондиционирования воздуха. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного перематывания	Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса Устранение вредного воздействия нагревающего микроклимата Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно Постоянно 23.12.2019 Постоянно	Участок №5 Участок №5 Участок №5 Участок №5	<i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i> <i>Blau</i>
103. Слесарь-сантехник	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного перематывания	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Участок №5	<i>Blau</i>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2 утомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда).	3	4	5	6
104. Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах (Термист)	Усовершенствование вентиляции (воздушный душ), установка оборудования для кондиционирования воздуха.	Устранение вредного воздействия нагревающего микроклимата	23.12.2020	Участок №5	<i>Ван</i>
	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного перетомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда).	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Участок №5	<i>Ван</i>
109(109-1А; 109-2А; 109-3А). Маляр	Приобретение и выдача работником средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Участок №5	<i>Ван</i>
	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного перетомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда).	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Участок №5	<i>Ван</i>
110. Токарь-расточник	Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничение воздействия шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	УПК, участок №5 ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №5	<i>Ван</i>
111. Плотник	Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничение воздействия шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно В соответствии с графиком медосмотров	УПК, участок №5 ОК, Служба ОТ и ПБ, участок №5	<i>Ван</i> <i>Ван</i>
112. Варщик битума	Приобретение и выдача работником средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	УПК, Участок №5	<i>Ван</i>
	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного перетомления и создания оптимальных	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Участок м№5	<i>Ван</i>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
I	2	3	4	5	6
	режимов труда и отдыха для физического труда).				
	Применение средств индивидуальной защиты органа слуха. Правильная организация труда - соблюдение регламентированных перерывов, ограничивающих воздействие шума. Прохождение медицинских осмотров (приказ МЗиСР РФ № 302н)	Уменьшение времени воздействия фактора	постоянно	УПК, УЧАСТК № 5	Впис
	Усовершенствование вентиляции (воздушный душ), установка оборудования для кондиционирования воздуха.	Устранение вредного воздействия нагревающего микроклимата	в соответствии с графиком 23.12.2019	ОК, Служба ОТ и ОБ, УЧАСТК № 5	Впис

Дата составления: 28.10.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник управления по подземному строительству

(должность)

(подпись)

Федосов Андрей Алексеевич

Ф.И.О.

12.12.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий строительства
Главный инженер по подземному строительству

(должность)

(подпись)

Горбатов Виктор Дмитриевич

Ф.И.О.

12.12.19
(дата)

Заместитель главного инженера по производству, по подземному строительству

(должность)

(подпись)

Котельников Геннадий Алексеевич

Ф.И.О.

12.12.19
(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Власова Тамара Николаевна

Ф.И.О.

12.12.2019
(дата)

Заместитель главного инженера – начальник службы охраны труда и производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Бирюков Владимир Фёдорович

Ф.И.О.

12.12.2019
(дата)

Начальник участка на подземных работах

(подпись)

Морозов Александр Сергеевич

12.12.2019
(дата)

№3 (должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка №5 (должность)		Милютин Александр Алексеевич (Ф.И.О.)	12.12.2019 (дата)
Начальник участка на подземных работах №6 (должность)		Фомин Андрей Владимирович (Ф.И.О.)	12.12.2019 (дата)
Начальник участка на подземных работах №8 (должность)		Черников Максим Павлович (Ф.И.О.)	12.12.19 (дата)
Начальник участка производственной комплектации (должность)		Проценко Александр Иванович (Ф.И.О.)	12.12.2019 (дата)
Председатель ПК-9 (должность)		Александров Владимир Петрович (Ф.И.О.)	12.12.2019 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2543
(№ в реестре экспертов) Провадкина Наталья Геннадьевна
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)